



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO SANTIAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTIAGO, CUBULCO BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1215-43	FECHA:	20 DE MAYO 2024




Foto 1: Cocina terminada



Foto 2: Lavamanos reparados



Foto 3: Sanitarios remozados



Foto 4: Pintura del establecimiento terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público