



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAIL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIRUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1223-43	FECHA:	17 DE MAYO 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral.




Foto 2: Reparación de drenaje.



Foto 3: Reparación de baño.






Foto 4: Pintura del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--