



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL CEBOLLAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1790-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: SE NECESITAN MEJORAR LOS VALCONES DE LA ESCUELA.




Foto 2: SE NECESITA MEJORAR EL TECHO DE LA ESCUELA . EL TECHO YA ESTA PODRIDO.



Foto 3: ESTOS SON LOS VALCONES DE ATRÁS DE LA ESCUELA.



Foto 4: EL PISO DE LA ESCUELA ESTA AGRIETADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---