



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL CEBOLLAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1790-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: SE REESTABLECE EL PISO DE AFUERA DE LA ESCUELA.




Foto 2: SE ESTA MEJORANDO EL TECHO CON LAMINA TROQUELADA.




Foto 3: SE ESTAN MEJORANDO LOS VALCONES Y VIDRIOS.



Foto 4: EL PISO DE LA ESCUELA SE ESTA CAMBIANDO POR PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bm Pava*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*Mufu*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

