



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL CEBOLLAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1790-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: SE PUSO MAYA Y TUBOS DE METAL PARA CIRCULAR LA ESCUELA.




Foto 2: SE CAMBIO EL TECHO POR LAMINAS TROQUELADAS.





Foto 3: LOS VALCONES DE ATRÁS Y DELANTE DE LA ESCUELA FUERON CAMBIADOS COMO TAMBIEN ALGUNOS VIDRIOS.



Foto 4: EL PISO DE EL AULA Y DE AFUERA DE LA ESCUELA SE CAMBIARON POR PISO DE GRANITO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

