



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COLONIA EL NARANJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL NARANJA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1791-43	FECHA:	13 DE JUNIO 2024




Foto 1: Mejoramiento de estructura de techo.




Foto 2: Reparación e instalación de energía eléctrica.




Foto 3: Mejoramiento de estación de lavado de mano con instalación de su tinaco y base respectivo.



Foto 4: Mejoramiento de estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público