



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LOS ENCUENTROS, ALDEA SUCHICUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0006-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Se cambiara Accesorios de baño, ya que se encuentran en malas condiciones.



Foto 2: Se realizara pared de block, ya que la madera se encuentra en malas condiciones.



Foto 3: Se cambiara pared de block, ya que se encuentra rajada.






Foto 4: Se mejorara el ingreso de agua potable a los baños, tanto de niños como de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">  Firma y sello del Presidente de la OPE </p>	<p align="center">  Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

