



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |   |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | GRANADOS  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁREA URBANA, CABECERA MUNICIPAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ÁREA URBANA, CABECERA MUNICIPAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-05-0188-42   | FECHA:                         | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                |




Foto 1: MODULO 1 INSTALACION CAMBIO DE TECHO Y REMOZAMIENTO DE PARED



Foto 2: MODULO 2 INSTALACION CAMBIO DE TECHO Y REMOZAMIENTO DE PARED



Foto 3: MODULO 2 MEJORAMIENTO INSTALACION CANALES CON BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público