



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, GRANADOS, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0189-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE CIRCULACIÓN DEL MURO PERIMETRAL



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público