

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | GRANADOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CONCUA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-05-0190-43 | FECHA: | 20 de agosto 2024 |



FOTO 1: Mejoramiento de cocina, pintura, balcón, puerta, instalación de poyeton, pila de cemento y cambio de balcones.



FOTO 2: Ampliación de un módulo



FOTO 3: Mejoramiento de baños, pintura, accesorios y puertas. Cambio e instalación de tinaco.



FOTO 4: Reforzar la terraza de los baños por encima.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Estada

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

