



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0193-43	FECHA:	7 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Vista panorámica del techo a sustituir.



Foto 2: Cubierta trasera, parte externa.



Foto 3: Cubierta delantera, parte externa.



Foto 4: Cubierta dañada de la parte interna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Maira Graciela Mondragón
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

