



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0193-43	FECHA:	1/08/2024



Foto 1: Vista panorámica del techo a sustituir.



Foto 2: Cubierta trasera, parte externa.



Foto 3: Cubierta delantera, parte externa.




Foto 4: Cubierta dañada de la parte interna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maina Graciela Morroquin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0193-43	FECHA:	1/08/2024



Foto 1: Vista panorámica del techo a sustituir.



Foto 2: Cubierta trasera, parte externa.



Foto 3: Cubierta delantera, parte externa.



Foto 4: Cubierta dañada de la parte interna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Graciela Morroquín
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

