

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0196-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Instalacion de estructura de techo tipo portico y cubierta de lamina calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo y cubierta de lamina en area de cocina, mejoramiento de puerta y balcones en area de cocina.



Foto 3: Mejormaiento de poyeton.



Foto 4: Cambio de sistema electrico apagadores, tomacorrientes, plafoneras, cajas, bombillas, entre otros, en area de baños, aula 1, Aula 2, Aula 3, Aula 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la CDF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público