



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0201-43	FECHA:	09 DE MAYO 2024



Foto 1: Vista de los cables de energía eléctrica y mejoramiento del piso y base del tinaco.



Foto 2: En las aulas se necesita cambiar las láminas que están en mal estado, mejoramiento del techo de la cocina.



Foto 3: Mejoramiento en la circulación del perímetro de la EORM




Foto 4: Mejoramiento y cambio de malla en el perímetro del patio de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Maylin Suely Garcia Hozan
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público