



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL COLMENAR, GRANADOS, BAJA VERAPAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COLMENAR, GRANADOS, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0204-43	FECHA:	02 DE MAYO DE 2024




Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:





Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

