

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0205-43	FECHA:	20 de agosto 2024



FOTO 1: Mejoramiento de cocina, pintura, cambio de ventana por cortina metálica, cambio de loza por piso de cerámico.



FOTO 2: Mejoramiento de baños, instalación de agua con tubería de P.V.C; pintura, entre otros.



FOTO 3: Instalación de techo con estructura tipo pórtico con cobertura de lámina troquelada calibre 26.



FOTO 4: Instalación de piso granito corredor de cocina y bodega, realización de banqueta para unir los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público