

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANOTE, ALDEA SALTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0209-43	FECHA:	16/02/2024




Foto 1: Presencia en el centro educativo para realizar la evaluación de infraestructura respectiva.



Foto 2: Vista de Modulo 1 de Aulas, que requiere mejoramiento de piso en Aulas + Pasillo



Foto 3: Vista de Canales y Bajadas de Agua Pluvial (BAP); las cuales la EORM prioriza sustituir y mejorar.



Foto 4: En el Modulo 2 de aulas, necesitan reparar 1 columna de pasillo y realizar mejoramiento de piso en aulas + pasillo.



Foto 5: Solicitan Cuneta de Concreto en Area de Cancha para mejora del manejo de agua pluvial y pintura general.



Foto 6 : Necesidad de remozar los Servicios Sanitarios con piso antideslizante + azulejo paredes + puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  