

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CABRERA, ALDEA IXCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0212-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Mejoramiento de paredes, cambio de poyetón con su extracción de humo, puerta, balcón y techo de lámina troquelada calibre 26 de la cocina.



Foto 2: Instalación de torre de metal para el tinaco, tubería para el agua y accesorios.







Foto 3: Instalación de bajadas de agua pluvial con tubería de metal, de los módulos, dirección, bodega y baños.



Foto 4: Instalación de techo con estructura de metal tipo pórtico con cubierta de lámina troquelada calibre 26, para el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la CPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--