

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ANIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0213-43	FECHA:	20 de agosto 2024



FOTO 1: Cambio del sistema eléctrico de módulos 1,2,3,4 y cocina.



FOTO 2: Cambio de cubierta con lámina troquelada calibre 26, pintura, mejoramiento de puerta, balcón y cambio de ventanas



FOTO 3: Drenar el agua pluvial con tubería de cemento, entre módulos cocina y baño. Mejoramiento de baños, accesorios, pintura, puertas y cambio de una taza.



FOTO 4: Loza de cemento al patio de la cocina y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

