



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LIMONES, ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-2145-43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024



**Foto 1: Mejoramiento instalacion de puerta metalica y ventanas de pvc.**



**Foto 2: Mejoramiento instalacion piso torta de cemento.**





**Foto 3: Mejoracion instalacion cambio de techo.**



**Foto 4: Mejoramiento e instalacion de lavamanos juntos a la base del tinaco.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---