



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL POTRERO, SAN FELIPE Y EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 06 - 0002 - 43	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2024




**Foto 1: Inicio del mejoramiento del muro perimetral, colocación de block y armadura de hierro.**



**Foto 2: Colocación de Estructura metálica para el mejoramiento del techo.**



**Foto 3: Seguimiento al mejoramiento de la estructura de techo.**



**Foto 4: Mejoramiento de la cuneta de concreto.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
*Florinda Cortez Colop.*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público