



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL POTRERO, SAN FELIPE Y EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 06 - 0002 - 43	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Finalización del mejoramiento del muro perimetral.



Foto 2: Finalización del mejoramiento de estructura de techo.



Foto 3: Finalización del mejoramiento de estructura de techo.



Foto 4: Finalización de Mejoramiento de la cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Florinda Cortez Colop

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público