

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ISIDRO, ALDEA LA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0003-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: Mejoramiento del cerco perimetral



Foto 2: Mejoramiento de la losa de patio




Foto 3: Mejoramiento de la pintura de los muros de la escuela



Foto 4: Mejoramiento de la losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ISIDRO, ALDEA LA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0003-43	FECHA:	16/02/2024

BOSQUEJO



 firma y Sello del Presidente de la OPF		 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público	
--	--	---	--