

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J/M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0219-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público