

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS AMATES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0221-43	FECHA:	08 DE julio 2024



Foto 1: antes



Foto 2: Durante




Foto 3: En proceso de Ampliación



Foto 4: Mantenimiento y reparación de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público