



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LOCHUYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0222-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Se dara mantenimiento al piso del establecimiento ya que se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se dara mantenimiento a la cubierta de lamina del establecimiento ya que se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se dara Mantenimiento de las ventanas porque son de material de maya y no cubren de los cambios climaticos.



Foto 4: Ventanas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la APF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

