

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ EL CHOL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA TROJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-06-0224-43 | FECHA: | 16/02/2024 |



Foto 1: Mejoramiento de losa del patio del Centro Educativo



Foto 2: Mejoramiento de losa del patio del Centro Educativo



Foto 3: Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial



Foto 4: Mejoramiento de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

O.A.M.G



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público