



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0225-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Se dara mantenimiento a la cubierta de lamina del establecimiento ya que se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se dara mantenimiento a la cubierta de lamina del establecimiento ya que por los años esta en mal estado con agujeros.




Foto 3: Mantenimiento de pintura porque las paredes ya no tienen color.



Foto 4: Se dara mantenimiento al piso del establecimiento ya que esta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

