

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0227-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Reparación y mejoramiento del muro perimetral.




Foto 1: Reparación y mejoramiento del muro perimetral.




Foto 3: Reparación, mantenimiento y mejoramiento en el área de cocina.




Foto 4: Reparación, mantenimiento y mejoramiento en el servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentina Xpatac Mayen



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público