



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guahipilín, Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0231-43	FECHA:	20 de agosto de 2024




Foto 1: Mantenimiento pintura en muros interiores y exteriores de todo el Establecimiento.



Foto 2: Mantenimiento de balcones, ventanas y puertas de todo el Establecimiento.



Foto 3: Mantenimiento de balcones, ventanas y puertas de todo el Establecimiento.



Foto 4: Mantenimiento de todo el sistema eléctrico del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

