

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ EL CHOL                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS LIMONES, ALDEA LOS LOCHUYES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-06-0232-43 | FECHA:                         | 06 DE MAYO 2024                         |



Foto 1: Mejoramiento de piso (instalación de azulejo)



Foto 2: Mejoramiento de ventanas (instalación de ventanas tipo paleta, de vidrio y aluminio con balcones de metal)




Foto 3: Mejoramiento de área de cocina (sustitución de plancha de metal y chimenea, sustitución de pila de cemento y mejoramiento de ventana para facilitar la distribución de los alimentos a los niños y niñas)

*COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR*

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
|  <p><i>Brenda Maribel cordova Expatac</i><br/>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p><i>[Signature]</i><br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|