

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LIMONES, ALDEA LOS LOCHUYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0232-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Mejoramiento de piso (instalación de azulejo)



Foto 2: Mejoramiento de ventanas (instalación de ventanas tipo paleta, de vidrio y aluminio con balcones de metal)






Foto 3: Mejoramiento de área de cocina (sustitución de plancha de metal y chimenea, sustitución de pila de cemento y mejoramiento de ventana para facilitar la distribución de los alimentos a los niños y niñas)

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p><i>Brenda Maribel cordova Expofac</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---