



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA LUCÍA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0668-43 ✓	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: La Comunidad educativa prioriza muro perimetral para el establecimiento



Foto 2: La Comunidad educativa prioriza muro perimetral para el establecimiento



Foto 3: La Comunidad educativa prioriza la pavimentación del patio deportivo del establecimiento



Foto 4: La Comunidad educativa prioriza necesidad de mejorar o sustitución del area de cocina (Techo, polleton y paredes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público