

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BALAMCHÉ, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0689-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: La comunidad educativa prioriza mejoramiento de piso a tipo granito o cerámico.



Foto 2: Necesidad de remozamiento en lado izquierdo del establecimiento en circulación.




Foto 3: Necesidad de remozamiento en pintura del establecimiento.



Foto 4: Necesidad de remozamiento en parte trasera del establecimiento en circulación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--