

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BALAMCHÉ, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0689-43	FECHA:	03 DE MAYO DE 2024



Foto 1: La comunidad educativa prioriza mejoramiento de piso a tipo granito o cerámico.



Foto 2: Necesidad de remozamiento en lado izquierdo del establecimiento en circulación.



Foto 3: Necesidad de remozamiento en pintura del establecimiento.



Foto 4: Necesidad de remozamiento en parte trasera del establecimiento en circulación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amilkar Dávila*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público