

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO, ALDEA LOS AMATES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0691-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: Mejoramiento cubierta de lámina (cambio de lámina en toda la escuela).



Foto 2: Mejoramiento de piso en todo el establecimiento (mejoramiento de piso cerámico)





Foto 3: Mejoramiento en la estructura de techo (Techado de patio)



Foto 4: Mejoramiento de piso en todo el establecimiento (mejoramiento de piso cerámico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


lorcna Maxibel Leonor Garsin
 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público