

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, Aldea Los Amates
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0691-43	FECHA:	03/05/2024



Foto 1: Avance de la reparación de Cubierta de lámina



Foto 2: Avance del mejoramiento de piso




Foto 3: avance del mejoramiento del techo de patio




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Lorena Maribel Jacarimo Garcia*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público