

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DETERMINADAS: DEFICIENCIAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PEÑASCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-1228-43	FECHA:	20 de agosto 2024




Foto1: area de mantenimiento de la cubierta de lámina que esta dañada.




Foto 2: asi se encuentra todos los muros del establecimiento educativo que necesita de mantenimiento de pintura.




Foto 3: estas son las areas que necesitan mantenimiento de los respectivos balcones




Foto 4: aca se visualizan los diferentes mantenimientos que necesita el centro educativo descritos en las fotos anteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nilda Nohemi Lopez G.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

