

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	<i>Santa Cruz El Chol</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EOUM Eufemia Córdova JV</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Cabecera Municipal</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-1560-43	FECHA:	20 de agosto de 2024



Foto 1: El techo se encuentra en mal estado y tiene muchos agujeros



Foto 2: el viento ha razgado varias de las láminas de zink



Foto 3: Se necesitan Balcones para las ventanas de estos módulos para la seguridad de los mismos.



Foto 4: El piso se encuentra agrietado por el paso de los años de la construcción del edificio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo