



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chumumús
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-1627-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DEL PORTÓN



Foto 2: REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DEL TECHO DEL PÓRTICO



Foto 3: REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA DEL PÓRTICO

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público.</p>
---	--