

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-1943-45	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA.



Foto 2: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA.





Foto 3: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL.




Foto 4: MANTENIMIENTO DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

