



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CIÉNAGA, ALDEA LOS LOCHUYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 06 - 2121 - 43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Se necesita cambio de techo del establecimiento por una lámina de mejor calidad



Foto 2: Área donde se instalara la cocina rural y la pila, no se cuenta con cocina en el establecimiento.







Foto 3: Necesidad de remozamiento en pintura del establecimiento



Foto 4: La pintura de todo es el establecimiento esta deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público