



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CIÉNAGA, ALDEA LOS LOCHUYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 06 - 2121 - 43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA (CAMBIO DE TECHO)




Foto 2: MEJORAMIENTO ÁREA DE COCINA (ESTUFA RURAL PILA)



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR. (REMOZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL)




Foto 4: MEJORAMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público