



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-2154-45	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Se le dara mantenimiento al muro de contención del establecimiento ya que no esta en buenas condiciones por humedad y filtración de agua.



Foto 2: Se le dará mantenimiento a la cubierta de lamina de techo ya que se sufren filtraciones de agua en la estación de invierno.



Foto 3: Mantenimiento de ventanal ya que hay vidrios quebrados y no se pueden abrir ni cerrar.



Foto 4: Ventanas selladas y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

