

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzalito, Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-2176-43	FECHA:	8/20/2024



Foto 1: fachada de escuela e ingreso, el muro perimetral ya no se encuentra en buenas condiciones y es peligroso por el ingreso de personas ajenas al Centro Educativo.



Foto 2: Losa de patio no se encuentra en buenas condiciones para el acceso al Centro Educativo y tampoco para el area recreativa de los estudiantes.





Foto 3: Los sanitarios del Centro Educativo se encuentran en malas condiciones.



Foto 4: Entrada al Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---