



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CASTAÑO ALDEA EL JÍCARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0001-42	FECHA:	29 de agosto 2024




Foto1: Mejoramiento de aula levantado de 3 hiladas, ventanas y puerta.




Foto 2: Fundicion de columnas 3 hiladas y Mejoramiento techo.



Foto 3: Mejoramiento Aula piso




Foto 4: Reparacion de Deposito de Aqua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen GJ

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CASTAÑO ALDEA EL JÍCARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0001-42	FECHA:	19 de diciembre 2024



Foto1: Pintado de Aula Interior y Exterior, Estructura de Techo y laminado para Galera.




Foto 2: Instalación de Energía Eléctrica para una Aula.



Foto 3: Polleton para dos Planchas para la cocina



Foto 4: Elaboración e Instalación para una Puerta para Baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen GJ

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

