

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JERÓNIMO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL CASTAÑO, ALDEA EL JÍCARO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0011-43 | FECHA: | 19 DE MAYO 2024 |



Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Francisco Cabrera J

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



14



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JERÓNIMO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL CASTAÑO, ALDEA EL JÍCARO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0011-43 | FECHA: | 24 DE MAYO 2024 |




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Francisco Gabriel J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



211