

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JERÓNIMO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS RAMONES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0012-43 | FECHA: | 20 de agosto 2024 |



Foto1: Mejoramiento de servicios sanitarios



Foto 2: Mejoramiento de cocina



Foto 3: Mejoramiento de cercamiento perimetral







Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Enma Noelia Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OP</p>  | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JERÓNIMO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS RAMONES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0012-43 | FECHA: | 09 de diciembre 2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Neelicia Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

