



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Baja Verapaz | MUNICIPIO: | San Jeronimo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Durazno II, Aldea El Jicaró |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0023-42 | FECHA: | 20/08/2024 |



Foto 1: *Mejoramiento de lamina de aula*



Foto 2: *Mejoramiento de Piso en aula*



Foto 3: *cambio de Puertas*

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amilca y Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

