



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO, BAJA, VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	INDIQUE ACA SU CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO	FECHA:	27 de agosto 2024



Foto 1: Reparación muro Perimetral y Porton



Foto 2: Reparación muro perimetral y Porton




Foto 3: Reparación deposito de Agua



Foto 4: Reparación deposito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ingrid Amarilis HB*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

